

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MINI rozsdamentes acél viaszolvasztó vízburokkal, gyertyagyártásra



MINI rozsdamentes acél viaszolvasztó víz burokkal viaszból készült egyszerű gyertyák sorozatgyártására és viaszolvasztásra alkalmas.



FIGYELMEZTETÉS !

Használat előtt olvassa el a használati utasítást és a berendezést használja a benne foglaltak alapján. A gyártó nem felelős a berendezés szakszerűtlen használata során okozott károkért.



Biztonsági előírások – elektromos hálózat

1. A tápfeszültség legyen ellátva túláramvédelemmel, amely egy differenciál áram kapcsolóval van ellátva, amely nem haladja meg a 30mA. Rendszeresen ellenőrizze az áramköri megszakító működését.
2. A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízva szakavatott szerelőre vagy a gyártó cégszolgálati képviselőjére. Meghibásodott csatlakoztató kábel vagy más rész esetén ne használja a berendezést!
3. Bizonyosodjon meg róla, hogy a névleges feszültség és a berendezés kompatibilisek.
4. A berendezés elektromos hálózatba való bekötése során legyen óvatos. A kezei legyenek szárazak!
5. A berendezést ne húzgálja a csatlakoztató kábelnél fogva.
6. A kábelt tartsa távol a melegtől és az éles tárgyaktól, ügyeljen arra, hogy a kábel ne hibásodjon meg.

www.apiprodukt.eu



Berendezés biztonságos használata

1. A berendezést ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkeznek. Továbbá akik tapasztalat hiánya miatt nem tudják célszerűen használni a szárítót. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a berendezéssel.
2. A talaj, ahol a berendezés áll, legyen száraz.
3. Használat során a berendezés fedele legyen lezárva.
4. Ne mozgassa a berendezést, ha be van kapcsolva.
5. Védje a fűtőtestet a nedvesség ellen (tárolás során is).
6. Ne használja a berendezést gyúlékony anyagok mellett.
7. A megromlódott berendezés javítását bízva szakemberre.
8. Tilos karbantartást végezni a berendezés üzemeltetése során.
9. A berendezést jól zárt térben használja, nem alkalmas terepmunkára.

Berendezés leírása



1. 1/2" lefolyó csap viaszra
2. 3/4" nyílás a vízburok feltöltésére. A víz maximális szintje a burokban.
3. Melegítő hőmérséklet szabályzóval
4. Izolált viaszolvasztó fedél
5. Izolált viaszolvasztó tartály

Berendezés technikai paramétere

- Izolált tartály rozsdamentes saválló acélból készült (5)
- Melegítő tápegysége: 230 V
- Melegítő teljesítménye: 2000 W
- Hőmérséklet tartománya: 0 - 80°C (3)
- 1/2" lefolyócsap (1)
- Kapacitás: 33l
- Mérete (H x Sz x m): 600 x 280 x 650 mm



FIGYELMEZTETÉS ! Rendszeresen ellenőrizze a vízszintet a vízburokban (2)

Hőmérséklet szabályzó

A berendezés 2000 W-os melegítővel és hőmérséklet szabályzóval rendelkezik (3), amelyet 0 - 80 °C tartományba lehet szabályozni.



Hőmérséklet beállítása

1. Abban az esetben, ha a berendezést hűvösebb környezetből szállította át, a bekapcsolása előtt várja meg, míg felveszi a környezete hőmérsékletét.
2. A berendezés elindítása előtt öntsön vizet a vízburokba a feltöltő nyíláson keresztül (2) amíg a szint engedi.
3. Elektromos hálózatba való csatlakoztatása előtt, bizonyosodjon meg róla, hogy a melegítő ki van kapcsolva.
4. A forgatható szabályzó a melegítő panelen legyen a MIN pozícióba (kikapcsolva).
5. Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás után fordítsa el a szabályzót a melegítő panelen a hőmérsékleti skála felére és rendszeresen ellenőrizze a hőmérsékletet a hőmérőn (a hőmérő nem része a készletnek).
6. Abban az esetben, ha szükséges, állítson a hőmérsékleten a kívánt hőmérséklet alapján.
7. Rendszeresen ellenőrizze a vízburokban levő vízszintet, szükség esetén töltsse fel a vizet a feltöltő nyíláson keresztül. (2).

FIGYELMEZTETÉS !



A beállított hőmérséklettől függően a burok forró lehet.
Legyen óvatos és ne érintse meg a tartály forró részeit.

FIGYELMEZTETÉS !

A vízburokban levő nyomás nem haladhatja meg a 0,5 Bar-t

Berendezés tárolása

A munka elvégzése után a berendezést alaposan tisztítsa ki és hagyja kiszáradni. A berendezést tárolja száraz helyen 0 °C feletti hőmérsékletnél.

Minden szezon előtt végeztesse el a műszaki ellenőrzést, hiba esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Berendezés tisztítása és karbantartása



FIGYELMEZTETÉS!

Karbantartás előtt húzza ki a berendezést az elektromos hálózathoz.

A használat előtt a viaszolvasztót alaposan mossa ki és szárítsa meg. A berendezést forró vízzel, egy kis élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas tisztítószer hozzáadásával tisztítsa ki. Puha textíliákat használjon a mosás során. **Ügyeljen az elektromos részekre, óvja őket a nedvesség ellen!** Mosás után alaposan öblítse ki és szárítsa meg. Száraz és sötét helyen tárolja

A berendezés részeit ne kezelje vegyszerekkel.

Termék értékesítése

Szükségtelen vagy hibás berendezés leadhatja az elektromos és elektronikus berendezéseket gyűjtő hulladékgyűjtőben. A fogyasztónak joga van visszaadni a használt berendezést, abban az esetben, ha az újonnan vásárolt berendezés ugyanolyan típusú és ugyanazt a funkciót tölti be, mint a már használt berendezés.

Választható kiegészítők

A berendezéshez hozzárendelhet egy fogas szerű szerkezetet az egyszerű gyertyák sorozatgyártásához.

